


Hinweise zum Verpacken des vermieteten Farbsortierers SmartSort C

1. Sofern verwendet, demontiere man den Beladetrichter, den Kombi-Auslasstrichter und den "Ascheauslass".
2. Das Innere der Maschine (der Produktraum) wird mit Druckluft gereinigt.
3. Stromversorgung und ggf. Ethernetkabel abklemmen. Die Leitungen so ablegen, dass sie beim Transport nicht "daneben" fallen können, ggf. deshalb im Optikkasten abklemmen.
4. Druckluftversorgung (hinter Frontblende unten vorn) abklemmen. Druckluftschlauch der Maschine beilegen.
5. Kontrolle, ob die Optikkästen verschlossen sind.
6. Den Touchscreen mit Pappe oder Styropor abdecken. Zur Befestigung das beigelegte Klebeband 66M verwenden.



1. Draufsicht auf Rüttler

7. Man verkeile den Rüttler so zwischen Trichter und auch Rutsche, dass Schwingen des Rüttlers während des Transports ausgeschlossen ist (Holzklötze, Pappe).



8. Der Farbsortierer wird mit einem Gabelstapler angehoben. Bitte stellen Sie sicher, dass die Gabeln lang genug sind, um den Rahmen komplett aufzunehmen.

Barthel
Maschinen und Ingenieurbüro

Dipl.-Ing. Tilman Barthel E-Mail info@barmai.de
Hoyerswerdaer Str. 5 Tel. +49/351-2167082 / Mobil +49/177-2167082
D-01099 Dresden Fax +49/351-32325206



www.barmai.de

9. Der Sortierer wird auf die Palette gestellt. Beachten Sie, wo die Touchscreen-Seite der Maschine hinkommt. Wichtig ist, dass der Sortierer mit dem Rahmen auf den Holzbalken aufliegt. Die Füße kommen in die vorgesehenen Löcher und bleiben unbelastet. Dann wird die Maschine mit einem Spanngurt auf der Palette fixiert.
10. Der Beladetrichter wird verpackt auf den vorderen Optikkasten gestellt. Es ist möglich, in diesen den Auslasstrichter, den Druckluftschlauch und anderes Zubehör zu legen. **Alles sollte mit Verpackungsmaterial verklemmt werden, so dass es nicht wackelt oder herausfallen kann.**



11. Anschließend wird die Plane übergezogen. Bitte noch einmal prüfen, dass die Ladehöhe (unter 2,20 m) eingehalten wird, da sich sonst der Transport verteuert.
12. Zum Verladen der Palette mit dem Sortierer auf einen LKW ist es gut, wenn der Stapler über eine lange (verlängerte) Gabel verfügt, die genügend weit auseinander positioniert werden kann.



Barthel

Maschinen und Ingenieurbüro

Dipl.-Ing. Tilman Barthel E-Mail info@barmai.de
 Hoyerswerdaer Str. 5 Tel. +49/351-2167082 / Mobil +49/177-2167082
 D-01099 Dresden Fax +49/351-32325206



www.barmai.de